

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

H550iBTX

Beschreibung der Änderung

Neues Stoßfängerdesign. Der Neue besteht nur aus einem Stück. Der Alte behält die unten angegebene Seriennummer.

Kommentare

Hinweis: Der alte und neue Stoßfänger können nicht zusammen verwendet werden. Tauschen Sie beide Stoßfänger gleichzeitig aus. SKU- und Seriennummer für jeden Stoßfänger:

- 591458501 > 967681104 bis Seriennummer 20230700257, 967681103 bis 20230700120, 967681105 bis 20225000321
- 591458201 > 967681104 bis Seriennummer 20230700257, 967681103 bis 20230700120, 967681105 bis 20225000321
- 531017901 > 967681104 ab Seriennummer 20230700258, 967681103 ab Seriennummer 20230800175
- 531016901 > 967681104 ab Seriennummer 20230700258, 967681103 ab Seriennummer 20230800175

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
Siehe oben	

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teilenr.	Name	Exkl. Teilenr.	Anmerkung
Gehäuse	15	531 01 79-01	Stoßfängerrahmen-Baugruppe links		Alte Stoßfänger-Nr. 14, 15 und 16 bleiben als Ersatzteile erhältlich.
	12	531 01 69-01	Stoßfängerrahmen-Baugruppe rechts		Alte Stoßfänger-Nr. 11, 12 und 13 bleiben als Ersatzteile erhältlich.