

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

H460Rancher

Beschreibung der Änderung

Aufgrund von Kostenreduzierung wird in der Produktion ein neuer Widerstandsstecker eingesetzt.

Anmerkungen

Vollständig untereinander austauschbar.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Bemerkung
23.03.2017	

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref.nr.	Neue Teile-Nr.	Name	Exkl. Teilenummer	Bemerkung
Zylinder und Kolben	3	577 48 40-01	Zündkerze	503 23 51-08	Bleibt weiterhin Ersatzteil.