

# Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

**H455**

Beschreibung der Änderung

1. Neues Schalldämpfer-Kit hinzugefügt.
2. Neue Seilrolle hinzugefügt.

Anmerkungen

Vollständig untereinander austauschbar

Eingeführt ab

<b>Seriennummer/Datum</b>	<b>Bemerkung</b>
Seriennummer 20152100001	Neues Schalldämpfer-Kit 575 74 30-02 hinzugefügt.
Seriennummer 20151000001	Neue Seilrolle 537 09 25-02 hinzugefügt.
01.07.2015	Neue Seilrolle 537 09 25-02 hinzugefügt. Nordamerika.

IPL-Updates

<b>Titel der Seite</b>	<b>Ref. Nr.</b>	<b>Neue Teile-Nr.</b>	<b>Name</b>	<b>Exkl. Teilenummer</b>	<b>Bemerkung</b>
Schalldämpfer	1	5757430-02	Schalldämpfer-Kit	5054162-02	
Anlasser	6	5370925-02	Seilrolle	5370925-01	