

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

T540iXP (G), T542iXP (G)

Beschreibung der Änderung

Neues Kit

Aufgrund von Änderungen an der Chassis-Kupplungsseite 593 04 83-02 war es notwendig, die Gashebel-Baugruppe anzupassen.

Das Kit ersetzt das Chassis 593 04 83-02 als Ersatzteil. Dies wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Chassis beim Austausch mit dem Gashebel kompatibel bleibt.

Die Gashebel-Baugruppe 595 30 70-03 ist mit allen Revisionen des Chassis kompatibel und wird daher weiterhin als Ersatzteil verkauft.

Kommentare

Sicherheits- und Qualitätsproblem

Das überarbeitete Chassis mit erhöhter Befestigungssäule sorgt dafür, dass der Gashebel nicht blockiert und korrekt funktioniert. Eine Modifikation des Gashebels war ebenfalls erforderlich, damit er bei unerwünschten Bewegungen stoppt und nicht über den Anschlag im Chassis springt.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
	Bei allen Husqvarna T540i/T542i XP(G) wird das Kit 540 64 21-01 die Chassis-Kupplungsseite 593 04 83-02 als Ersatzteil ersetzen.

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref.-Nr.	Neue Teilenr.	Name	Exkl. Teilenr.	Anmerkung
CHASSIS	25	540 64 21-01	CHASSIS-KIT	k.A.	Husqvarna Kit bestehend aus Chassis-Kupplungsseite 593 04 83-02 und Gashebel-Baugruppe 595 30 70-03. Das Kit 540 64 21-01 ersetzt die Chassis-Kupplungsseite 593 04 83-02.
CHASSIS	13	595 30 70-03	GASHEBEL-BAUGRUPPE	595 30 70-01	Husqvarna Neues Ersatzteil.
CHASSIS	2	k.A.	CHASSIS-KUPPLUNGSS EITE	593 04 83-02	Als Ersatzteil entfernt. Ersetzt durch Kit 540 64 21-01.