

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Gerätename(n)

372 XP® X-TORQ/372 XP® G X-TORQ/372 XP® W X-TORQ/372 XP® GW X-TORQ

Beschreibung der Änderung

Neuer Zylinder KPL 575 25 57-03

Kommentare

Ref.-Nr. 1 ist vollständig austauschbar.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref.-Nr.	Neue Teilennr.	Name	Exkl. Teilennr.	Anmerkung
Zylinderkolben	1	575 25 57-03	Zylinder	575 25 57-02	